

حساسات ومجسات

المحاضرة الأولى

د.م. خولة حموي

khawla.hamwi@gmail.com

العام الدراسي: ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عناوين المحاضرة

- مقدمة

- حساسات الحركة

- حساس مقياس الجهد Potentiometer

الحساس : هو عبارة عن جهاز يستخدم لتحويل المقدار الفيزيائي أو الكيميائي إلى **إشارة كهربائية**.

يمكن تصنيف الحساسات حسب:

الحاجة إلى مصدر خارجي
للطاقة

حساسات فعالة
Active sensors


تحتاج إلى مصدر خارجي للطاقة، يرسل هذا النوع من الحساس أنواع من الطاقة (أمواج ميكروية، ضوئية، صوتية...) للحصول على إجابة أو لاكتشاف تغير في طاقة الإشارة المرسله عن طريق الإشارة المنعكسة

حساسات سلبية
Passive sensors

لا تحتاج إلى مصدر طاقة خارجي، تكتشف هذه الحساسات الطاقة من البيئة أي تجمع معلوماتها من خلال الكشف عن الاهتزازات والضوء والإشعاع أو غيرها من الظواهر التي تحدث في البيئة

الحساس : هو عبارة عن جهاز يستخدم لتحويل المقدار الفيزيائي أو الكيميائي إلى **إشارة كهربائية**.

يمكن تصنيف الحساسات حسب:



حساسات الحركة


• يُقصد بالحركة أربع بارامترات رئيسية:

١. الانتقال (الخطي أو الزاوي)

٢. السرعة (هي معدل تغير الانتقال)

٣. التسارع (معدل تغير السرعة)

٤. العزم (معدل تغير التسارع)




حساس مقياس الجهد Potentiometer

• هو حساس **فعال** يستخدم لقياس الانتقال بنوعيه الخطي والزاوي يرمز له بـ Pot




Linear potentiometer



rotatory potentiometer

• يتألف من وشيعة أو من فلم من مادة **عالية المقاومة** مثل الكربون أو البلاتينيوم أو البلاستيك الناقل، حيث تتناسب قيمة المقاومة مع طول الوشيعة أو الفلم


www.electricaltechnology.org



حساس مقياس الجهد Potentiometer

• يُطبق جهد مرجعي V_{ref} على الوشيعية من خلال ا


منبع جهد **مستمر**



• تمثل إشارة الخرج V_o الجهد المستمر المقاس بين الجزء المتحرك (الذراع المتحرك) ونهاية الوشيعية.

• عند تحريك الذراع تتغير قيمة طول الوشيعية (X) وبالتالي تتغير قيمة المقاومة لذلك يمكننا القول: **تناسب** إشارة الخرج مع **الانتقال** من خلال العلاقة

$$V_o = KX$$



• تفترض العلاقة السابقة أن نهايات الخرج تمثل **دائرة مفتوحة** (ممانعة لانهاية و تيار خرج معدوم) ولكن

عملياً يمتلك الحمل **ممانعة محدودة** وبالتالي تيار الخرج **لايساوي الصفر**


حساس مقياس الجهد Potentiometer

- سوف **يهبط** جهد الخرج إلى القيمة \bar{V}_0 تحت تأثير تغيرات الحمل وهذا ما يسمى **تأثير الحمل الكهربائي (electrical loading effect)** للحساس.
- ضمن هذه الشروط تصبح العلاقة $V_0 = KX$ **غير دقيقة** وتسبب خطأ في قراءة قيمة الانتقال
- يجب اختيار قيمة مقاومة مقياس الجهد Pot بدقة:
- من جهة يفضل استخدام **مقاومة عالية** وذلك بغية **تخفيض** استهلاك الطاقة وبالتالي التأثيرات **الحرارية** التي ممكن أن تؤثر على أداء الحساس.
- ومن جهة أخرى، زيادة قيمة المقاومة يزيد قيمة ممانعة الخرج وبالتالي **زيادة خطأ عدم خطية الحمل** loading nonlinearity error
- تتراوح قيمة مقاومة الـ Pots بين $10\Omega - 100\text{ k}\Omega$
- يعطي البلاستيك الناقل مقاومة عالية (حوالي $10^9 \Omega/\text{mm}$) لحساسات الـ Pots، حيث أصبح يستخدم بشكل متزايد وذلك بسبب الفوائد الأخرى التي يقدمها (الاحتكاك الميكانيكي المنخفض، زيادة الدقة)

حساس مقياس الجهد Potentiometer

• لقياس الانتقال الزاوي نستخدم *rotatory potentiometer* حيث تتناسب إشارة الخرج مع

زاوية الانتقال θ



خطأ عدم خطية الحمل الكهربائي (e)

بفرض القيمة المقروءة بواسطة ذراع ال Pot هي θ تكون قيمة المقاومة لقطاع الخرج R_θ ، بفرض الوشيجة متجانسة يمكن أن نكتب:


$$R_\theta = \frac{\theta}{\theta_{\max}} R_c, \quad (1)$$

حيث R_c هي مقاومة الوشيجة كاملة

بتطبيق قانون توازن التيار عند نقطة الاحتكاك:

$$\frac{V_{\text{ref}} - V_o}{R_c - R_\theta} = \frac{V_o}{R_\theta} + \frac{V_o}{R_L}, \quad (2)$$

حيث R_L مقاومة الحمل



حساس مقياس الجهد Potentiometer

loading nonlinearity error

$$e = \frac{(v_o/v_{\text{ref}} - \theta/\theta_{\text{max}})}{\theta/\theta_{\text{max}}} 100\%.$$

نضرب طرفي المعادلة بـ R_c ونستخدم المعادلة (١):

$$\frac{v_{\text{ref}} - v_o}{1 - \theta/\theta_{\text{max}}} = \frac{v_o}{\theta/\theta_{\text{max}}} + \frac{v_o}{R_L/R_c}$$

$$\frac{v_o}{v_{\text{ref}}} = \left[\frac{(\theta/\theta_{\text{max}})(R_L/R_c)}{(R_L/R_c + (\theta/\theta_{\text{max}}) - (\theta/\theta_{\text{max}})^2)} \right]$$

لتخفيض خطأ عدم خطية الحمل يمكن زيادة النسبة R_L/R_c أو استخدام الـ Pot لقياس قيم صغيرة من النسبة $\theta/\theta_{\text{max}}$

Loading Nonlinearity Error in a Potentiometer

Load Resistance Ratio R_L/R_c	Loading Nonlinearity Error (e) at $\theta/\theta_{\text{max}} = 0.5$
0.1	-71.4%
1.0	-20%
10.0	-2.4%

حساس مقياس الجهد Potentiometer

الحسنات:

١. **منخفض** التكلفة
٢. يعطي إشارة **خرج عالية** وبالتالي لا حاجة لإضافة مرحلة تضخيم بعد الحساس

المساوي:

١. التغيرات في **جهد التغذية** تحدث أخطاء في عملية القياس
٢. **ارتفاع الحرارة** الناتج عن احتكاك ذراع الPot
٣. **دقة القياس** تتعلق بعدد لفات الوشيعه ومدى تجانسها
٤. لا يمكن ملاحقة القياسات ذات **الترددات العالية** وذلك بسبب احتكاك الذراع وعطالتها
٥. تطبق القوة اللازمة لتحريك الذراع من المنبع المتحرك وبالتالي هذا **الحمل الميكانيكي** يؤثر على قيمة الإشارة المقاسة نفسها

$$r = \frac{100}{N} \%.$$