



جامعة المنارة الخاصة  
كلية الهندسة  
هندسة ميكاترونك

# الشبكات الصناعية

## Industrial Networks CEMC606

مدرس المقرر  
د. بسام حسن



## مفردات من المحاضرة الرابعة :

- Data Transmission
- Data Channel Characteristics
- Digital Data/Analog channel
- Digital Data/Digital Signal: Line coding
- Data Exchanging



Transmission Modes أنماط النقل ❖

Transmission Modes According to Data flow أنماط النقل تبعاً لجريان المعطيات ➤

Simplex transmission 🌅

Half-duplex transmission 🌅

Full-duplex transmission 🌅

Transmission Modes According to Type of physical connection أنماط النقل تبعاً لنموذج الوصل الفيزيائي ➤

Parallel Mode 🌅

Serial Mode 🌅

Transmission Modes According to the bandwidth requirements أنماط النقل تبعاً لمتطلبات عرض الحزمة ➤


Baseband transmission 🌅

Broadband transmission 🌅



## Transmission Modes According to Data flow


single




**Simplex Transmission** ❖

- يتم إرسال المعطيات باتجاه واحد فقط
- لا يوجد أي إرسال في الاتجاه المعاكس
- يتطلب قناة إرسال واحدة فقط
- مثال: أجهزة المراقبة في المشافي، الإرسال الإذاعي والتلفزيوني

HALF DUPLEX



FULL DUPLEX




**Simplex**  
Only one direction




## Transmission Modes According to Data flow


single



HALF DUPLEX




FULL DUPLEX



**Half-Duplex Transmission** ❖


- هنا يأخذ الإرسال في الاتجاه المعاكس مكاناً ضمن النظام
- لكن يتم الإرسال في اتجاه واحد فقط ضمن الفترة الزمنية
- يتطلب قناة إرسال واحدة فقط
- مثال: تطبيقات معالجة البيانات

**Half-Duplex**  
Either direction, but  
only one way at a time




## Transmission Modes According to Data flow


single



HALF DUPLEX




FULL DUPLEX



### Full-Duplex Transmission ❖

- هنا يتم إرسال المعطيات بالاتجاهين في آن واحد (بنفس الوقت)
- تتطلب العملية قناتي اتصال
- مثال: اتصالات حاسوب-حاسوب

**Full-Duplex**  
Both direction, at the  
same time




## According to Type of physical connection

### Parallel Transmission Mode ❖

- يمكن نقل البيانات في كتلة من البتات
- مثال: نقل البيانات داخل الحاسوب
- مشكلته: الوثوقية Reliability ومحدودية المسافة Distance limiting

One word at a time



## According to Type of physical connection

### Serial Transmission Mode ❖


- يتم نقل البيانات هنا كتدفق لبت واحد في الزمن
- مثال: نقل البيانات خارج الحاسوب
- يوجد نوعان من النقل التسلسلي المعتمد على الزمن: Asynchronous and Synchronous Transmission




توصف قناة المعطيات بالخصائص الآتية:

- السعة capacity ❖
- عرض الحزمة الممكنة available bandwidth ❖
- معدل الإرسال transmission rate ❖
- نسبة الإشارة إلى الضجيج (SNR) signal to noise ratio ❖
- احتمال الخطأ error probability ❖
- الفعالية efficiency ❖







### نظرية أخذ العينات

### Sampling

- من أجل نقل البيانات/الإشارات التناظرية أو (التماثلية analog)، يجب أولاً تحويلها إلى شكل رقمي.
- تُسمى هذه العمليات بالاستعيان والترميز


تحويل الإشارة التماثلية إلى إشارة رقمية يتم من خلال أخذ عينات من هذه الإشارة في فترات زمنية محددة متباعدة بنفس القيمة والتي تسمى زمن أخذ العينة ( $T_s$ ) ونرمز لها اختصاراً  $T_s$  يظهر الشكل في السلايد التالي إشارة مستمرة زمنياً وما يقابلها من إشارة متقطعة زمنياً بعد عملية أخذ العينات.

وتعرف هذه العملية: أنها عملية استبدال الإشارة التشابيهية ذات الطيف المحدود، بسلسلة عيّنات مأخوذة منها دون أي فقد في المعلومات المتضمنة في الإشارة، ويتم أخذ هذه العيّنات دورياً وبتردد محدد بحيث نستطيع استعادة الإشارة من عيناتها.

وتعد عملية أخذ العينات الأساس ونقطة الانطلاق لتحويل الإشارات التشابيهية إلى إشارات رقمية.



## Encoding



➤ إن أساس الإشارة التشابهية هو إشارة مستمرة ذات تردد ثابت تعرف باسم إشارة الحامل  
Carrier Signal

➤ يتم ترميز البيانات الرقمية بتعديل إحدى الخواص الثلاث للحامل: المطال، التردد والطور أو دمج  
عدة خواص معاً وتعديلها

➤ الأشكال الثلاثة الأساسية لتعديل إشارة تمثيلية/تشابهية ببيانات رقمية هي:

✓ الإقفال بالإزاحة المطالية ASK: Amplitude Shift Keying


✓ الإقفال بالإزاحة الطورية PSK: Phase Shift Keying

✓ الإقفال بالإزاحة الترددية FSK: Frequency Shift Keying





## Digital Data/Analog channel (Analog Signal)




التعديل بزحزحة المطال (ASK) Amplitude Shift Keying

تكوين إشارة "ASK"



## التعديل PSK


التعديل بالإزاحة الطورية



## FSK: Frequency Shift Keying

التعديل بالإزاحة الترددي

➤ هنا يتم تمثيل القيمتين الثنائيتين بترددين مختلفين قرب تردد الحامل



➤ هي عملية تحويل المعطيات الثنائية إلى إشارة رقمية

➤ هناك عدة طرق لترميز الخط:

✓ ترميز عدم العودة إلى الصفر (NRZ) Non-Return-To-Zero

✓ ترميز العودة إلى الصفر (RZ) Return-To-Zero

✓ الترميز ثنائي الطور Biphase Encoding



## ترميز عدم العودة إلى الصفر (NRZ)

- يمثل هذا الترميز الـ 1/ و 0/ بمستويي جهد مختلفين ويكونان ثابتين خلال فترة البت
- وجود إشارة مستوى عالي للجهد خلال فترة البت تدل على 1/، بينما تدل الإشارة ذات مستوى الجهد المنخفض على الـ 0/
- يحافظ هذا الترميز على عرض حزمة النظام
- لكن عند ورود عدد كبير من البتات المتشابهة (تتالي واحدات أو أصفار) فلا يوجد هنا أي انتقالات لمستويات الجهد، وهذا ما يجعلها صعبة على محطة الاستقبال لمعرفة فيما إذا كان تزامن نبضات ساعة الإشارة صحيحة وبالتالي استخلاص عدد البتات



## ترميز العودة إلى الصفر (RZ)

- هنا يتم تقسيم فترة البت إلى نصفين
- هنا يمثل هذا الترميز الـ /1/ من خلال تمثيل نصف فترة النبضة من زمن البت بقيمة /1/ ويعود مستوى الجهد إلى /0/ خلال فترة النصف الثاني
- بينما يتم تمثيل الـ /0/ بغياب أي فترة نبضة خلال زمن البت
- على اعتبار أن هذا الترميز يتطلب استخدام نصف فترة البت فقط لإرسال البيانات فإنه يتطلب بالتالي ضعف عرض حزمة ترميز NRZ. كما أنه من الممكن فقدان التزامن في حالة تتأخر طويلاً للأصفر



## الترميز ثنائي الطور Biphase Coding

➤ ويسمى بترميز Manchester


➤ هنا يتم الانتقال خلال كل فترة بت لحفظ معلومات الزمن

➤ يتم تمثيل الـ 1/ من خلال انتقال مستوى الجهد من عالي-إلى-متدني high-to-low في منتصف فترة البت

➤ كما يتم تمثيل الـ 0/ من خلال انتقال مستوى الجهد من متدني-إلى-عالي low-to-high في منتصف فترة البت



## General Classification of Line Coding: Example



Non-Return-To-Zero (NRZ), Return-To-Zero (RZ), Biphase Encoding





## تقنيات التأشير Signaling Techniques

### ❖ استخدام الإشارات المستقطبة Polar Signaling

➤ هنا يمثل الرمز /0/ بالإشارة  $-p(t)$  ويمثل الرمز 1 بالإشارة  $p(t)$ ، أي يكون لدينا إشارتين فقط  $\{p(t), -p(t)\}$

### ❖ استخدام الإشارات أحادية القطبية Unipolar Signaling


➤ هنا يمثل الرمز /0/ بغياب الإشارة (عدم وجود جهد) ويمثل الرمز 1 بالإشارة  $p(t)$

### ❖ استخدام الإشارات ثنائية القطبية Bipolar Signaling

➤ هنا يمثل الرمز /0/ بغياب الإشارة (عدم وجود جهد) ويمثل الرمز 1 بالتناوب بالإشارتين  $+p(t)$  و  $-p(t)$  وبالتالي لدينا 3 إشارات  $\{p(t), 0, -p(t)\}$



## Signaling Techniques تقنيات التأشير



## نهاية المحاضرة الرابعة

