




التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب الدكتور المهندس تمام سلّوم المطلوب حل التمارين التالية

المطلوب في جميع التمارين التالية اجراء تقرير مفصل عن مراحل العمل على ملف word
المطلوب رسم الشكل المبين لاحقا ثم اعطاؤه سماكة 25mm



المطلوب رسم الشكل المبين لاحقا ثم اعطاؤه سماكة 25mm





المطلوب رسم الشكل المبين لاحقا ثم اعطاؤه سماكة 25mm

