



الرسم الصناعي باستخدام الحاسب المتميزين جامعة المنارة

المطلوب في جميع التمارين التالية اجراء تقرير مفصل عن مراحل العمل على ملف word

المطلوب رسم الشكل المبين لاحقا ثم اعطاؤه سماكة 25mm




المطلوب رسم الشكل المبين لاحقا ثم اعطاؤه سماكة 25mm




د. تمام سلوم

الرسم الصناعي باستخدام الحاسب المتميزين جامعة المنارة

المطلوب رسم الشكل المبين لاحقا ثم اعطاؤه سماكة 25mm




المطلوب رسم الشكل المبين لاحقا ثم اعطاؤه سماكة 25mm



د. تمام سلوم

الرسم الصناعي باستخدام الحاسب المتميزين جامعة المنارة

المطلوب رسم الشكل المبين لاحقاً ثم اعطاؤه سماكة 25mm



د. تمام سلوم