

المحاضرة التاسعة (أعمال التغطية والأكساء)



١. أعمال الزريفة

١. طبقات الزريفة الإسمنتية

١. طرق تنفيذ طبقات الزريفة الإسمنتية الداخلية

١- الزريفة المنفذة بالقدمة

٢- الزريفة المنفذة بالقدمة والودم

٣- الزريفة المنفذة بطريقية حصر الزوايا (القربصة)

٤. ملاحظات هامة حول طرق تنفيذ الزريفة

٥. طرق تنفيذ طبقات الزريفة الخارجية




أعمال التغطية والإكساء

١٢-١- أعمال الزريقة :

وهي كافة الأعمال المتعلقة بتغطية أوجه الجدران الداخلية والأسقف بطبقة من المونة الأسمنتية (إسمنت+رمel+ماء) ، وذلك بغية إعطائها سطحهاً مستوية وناعمة لتنفيذ أعمال الدهان فوقها، كما أنها تستخدم في تغطية الجدران الخارجية كطبقة إكساء . ولتنفيذها تستخدم الأدوات التالية :

- ١- القدة : وجّرى التطرق إليها وشرحها سابقاً .
- ٢- المسطرين : وهو عبارة عن أدّاء ذات جزئين، الأول مسطح على شكل لسان من المعدن، والثاني قبضة خشبية تستعمل في تلطيف الجدار أو السقف بالمونة .
- ٣- الملاج : وهو مكون من نفس أجزاء المسطرين إنما القطعة المعدنية تكون بشكل مستطيل .
- ٤- الكف : وهو قطعة من الخشب مزودة بقبضة من الأسفل يستخدم لملاء الفراغات وإزالة النقاط البارزة، وتسوية مبدئية لسطح طبقة الضهارة، كما يستخدم في تحديد خطوط زوايا الأسقف والجدران .
- ٥- البابوب : وله نفس شكل الملاج لكن قاعدته من الخشب، يستخدم لإملاء الفراغات وإزالة النقاط البارزة، وتسوية مبدئية لسطح طبقة الضهارة، كما يستخدم في تحديد خطوط زوايا الأسقف والجدران .
- ٦- اللبادة أو الإسفنج : وتستخدم لمسح طبقة الضهارة بعد رشها بقليل من الماء لاعطاء سطحها نعومة واستوائية أكثر .
- ٧- شوكة الودع : وهي عبارة عن مسامير من الفولاذ تدق في الجدران والأسقف لشد الخيوط أثناء تنفيذ الزريقة على الودع . الشكل (١٢)

المنارة
MANARA UNIVERSITY



١٢-١- طبقات الزريقة الإسمنتية :

١- الرشة المسماوية :

وتتكون من الرمل والإسمنت والماء عيار $400 \text{ كغ}/\text{م}^3$ ، وتكون كمية الماء فيها كبيرة نسبياً لتسهيل عملية رشها، يقف العامل أمام الجدار أو تحت السقف بواسطة سقالة، ثم يقوم بواسطة المسطرين برش السطح على شكل أقواس وبقوّة، لنجعل في النهاية على مجموعة من الأقواس ذات السطح الخشن . ومهمة هذه الطبقة زيادة التلاصق بين طبقات المونة والجدار وذلك عبر تخشين سطحه .

٢- البطانة :

بعد أن تسقى الرشة، يمكن المباشرة في اليوم التالي (إذا كان الجو معتدلاً) بالطبقة الثانية (البطانة)، وتتفذ من المونة عيار $250-350 \text{ كغ}/\text{م}^3$ ، وتمد هذه الطبقة بواسطة الملاج عن طريق تلطيش الجدار بالمونة بواسطة المسطرين .

بعد الانتهاء من الطبقة تستخدم القدة وتوضع بشكل أدق على السطح اعتماداً على النظر، ثم تحرك على الجدار بشكل شاقولي ومائل، و بالضغط عليها باليدي حتى إزالة المونة البارزة عن السطح (النحت) ، وفي حالة وجود تجويف أو انخفاض في سطحها، يعمد إلى تلطيشها بالزريقة ويتابع العمل .

بعد الانتهاء من العمليات السابقة، يقوم العامل (المزرق) بتجريح سطح البطانة بواسطة مسمار أو أكثر مركب على قطعة خشبية، وعمل أخاديد فيها بشكل غير منتظم، أو يستعمل نصلة منشار للقيام بعملية التجريح، وذلك حتى يكون الالتصاق جيداً مع الطبقة

الثالثة، وتم هذه العملية بعد حوالي ساعتين من تنفيذ الطبقة، ويبدأ بالعمل من المكان الذي ابتدأ فيه أولاً بمد طبقة البطانة، تتراوح سماكة طبقة البطانة من ١,٥ سم، وترش بالماء لمدة يومين على الأقل .

٣- الظهارة :

وهي مونة إسمنتية عيار ٣٥٠ كغ/م^٣، تختلف عن الطبقات السابقة في أن الرمل المستخدم فيها ناعم (لا يتجاوز قطر حبيباته ١م) ، وناتج عن نخل الرمل الموجود، وتتفذ بسماكة بين ٠,٥-١ سم بواسطة المالج، وتستخدم القدة بعد الانتهاء من المد لمعالجة الأماكن البارزة .

بعد الانتهاء من المد والتحت، تفرك الطبقة بواسطة الرابوب، الذي يقوم بإملاء الفراغات وتسوية السطح، وقد يستخدم الماء أولاً برشه على طبقة الضهارة بواسطة اليد في الأماكن الذي يجري العمل، وذلك لإعطائها طراوة أكثر وتسهيل عمل الرابوب، بعد ذلك تستخدم البدادة أو الأسفنج لتتعيم وصقل السطح، وذلك برش السطح بالماء بشكل متقطع وفي الأماكن التي يجري العمل بها، وبعد حوالي الساعة تتطف السطوح بواسطة مكنسة من القش لإزالة حبيبات الرمل العالقة على هذه السطوح .

وقد يكتفى فقط بتنفيذ طبقة الرشة والضهارة دون طبقة البطانة، وذلك في الأماكن الغير مهمة والسطح التي لا تحتاج إلى دقة في استوايتها .

يجب أن تسقى طبقة الزريقة بالماء لمدة ٧-٥ أيام، ويجب أن لا تزيد سماكة طبقاتها عن ٢,٥ سم .

١٢-١-٢- طرق تنفيذ طبقات الزريقة الإسمنتية الداخلية :

١٢-١-٢-١- الزريقة المنفذة بالقدرة :

وهي الطريقة التي جرى عرضها سابقاً في البند /١-١-١٢/، وتستخدم إذا لم يكن هناك ضرورة إلى الدقة الكبيرة في تنفيذ الطبقات، وحين يكون المطلوب الحصول على سطوح مستوية، أما شاقولية وأفقية هذه السطوح فتلعب دوراً ثانوياً، أو عندما تكون سطوح الجدران والأسقف منفذة بشكل مستوي (أفقية وشاقولية) .

١٢-٢-٢- الزرقة المنفذة بالقدة والودع :

الودعات : هي عبارة عن نقاط ثابتة تقع في مستوى واحد وتحدد سماكة طبقة البطانة،
والغاية منها الحصول على سطح أفقى تماماً بالنسبة للأسقف، وعلى سطح شاقولي تماماً
بالنسبة للجدران .


ويتم العمل على النحو التالي : (انظر الشكل ١٢-٢)

- ١- تحف النقاط ذات البروز الكبير في الجدار، ثم تثبت شوكتي ودع في نقطتين أسفل الجدار (A-B) وعلى ارتفاع ٥٠-٧٠ سم .
- ٢- على ارتفاع ٥٠ سم تقريباً من الشوکات السفلية، تدق شوکات أخرى على الجدار بحيث لا تقع الشوکات السفلية والعلوية على استقامة واحدة .
- ٣- تشد خيوط من النايلون أو إلكتان بين النقاط الأربع، وتبعد عن أكثر النقاط بروزاً في الجدار بمقدار / ١,٥ سم / وبشكل مواز للجدار ما أمكن .
- ٤- يوضع الببل في جانب النقاط العلوية، ويحدد بعد بين خيط الببل والجدار بحدود سماكة طبقة البطانة، ويعبر عن هذا بعد بإزاحة الخيوط المشدودة بين النقاط السابقة من وإلى الجدار، بمقدار يساوي سماكة طبقة البطانة / ١,٥ سم / .
- ٥- بعد تثبيت الخيوط في الوضع الجديد، تكون النقاط المماسية للسطح الخلفي لل المستوى الجديد واقعة في مستوى واحد، ويتم ذلك بعمل طبقة من المونة تحت الخيط العلوي والسفلية المشدود، وتوضع فوقها قطعة صغيرة من البورسلين أو السيراميك، وسطحها العلوي الصقيل يمس الخيط في نقطة تلاقي خيط الشاقول مع الخيط السفلي والعلوي، بعد الانتهاء من تنفيذ الودعات فإنها جميعها تقع في مستوى واحد حتماً، وإذا استخدمنا القدة بوضعها فوق عدد من الودعات وفي أي اتجاه، فإن سطحها السفلي يمس سطح الودعات تماماً، وتتفذ الودعات العلوية أولاً، وذلك خشية وقوع المونة على الودعات السفلية المنفذة حديثاً، وبالتالي تحرفها عن وضعها الصحيح .
- ٦- بعد جفاف المونة تحت قطع السيراميك أو البورسلين، يوصل بين كل نقطتين تقعان فوق بعضهما البعض بقطعة مستقيمة من المونة، وتسمى هذه العملية التسييخ، والقطعة تسمى سيخ أو راهب، ويجب أن يكون سطح السيخ خشناً للتلاصق الجيد مع الظهارة .
- ٧- بعد جفاف الأسياخ تملأ الفراغات بينها بطبيقة البطانة بنفس الطريقة المعروضة سابقاً .
- ٨- بعد جفاف البطانة تتفذ طبقة الظهارة كما هو معروض سابقاً . الشكل (٢-١٢)




جامعة
المنارة

MANARA UNIVERSITY



الشكل (٢-١٢)

هذا بالنسبة للجدران أما بالنسبة للأسقف، فيتم الاستعاضة عن البلل بخرطوم الشقة، وذلك بعد دق أربع شوکات ودع قريباً من زوايا السقف، وتم العمليات الأخرى كما هو الحال بالنسبة للجدران، مع الأخذ بعين الاعتبار، في حالة المساحات الضيقة والطويلة، أن تكون الأسياخ موازية للطول الكبير . الشكل (٣-١٢)



الشكل (٣-١٢)


١٢-٣-٢- الزرقة المنفذة بحصار الزوايا (القريصة) :

وتنستخدم إذا كان المطلوب تنفيذ الأعمال بدقة كبيرة بحيث ينبع لنا، بالإضافة إلى شاقولية الجدران وأفقية الأسقف، جدران متوازية ومتعمدة بصورة مثالية .

أي إذا أخذنا بعداً بين جدارين في منطقة ما، يجب أن يكون مساوياً لبعد آخر مأخوذ في منطقة أخرى، والفرق بين هذه الطريقة والطريقة السابقة، هي أنه في حال الزرقة باستخدام الودع، يتم تحديد مستوى الزرقة لكل جدار بغض النظر على الجدار المقابل أو المجاور له، بينما في هذه الطريقة يجب أن تؤخذ الجدران الأخرى بعين الاعتبار وتحقق الزوايا الواردة في المخططات .

مثال :

يطلب حصر الزوايا تمهيداً لتنفيذ الورقة الإسمانية للغرفة المبينة بالشكل (٤-١٢)، علماً أن جميع الزوايا المطلوبة هي زوايا قائمة .



الشكل (٤-١٢)

خطوات العمل :

- ١- على ارتفاع بحدود ١م، واعتباراً من مسافة ٢٠ سم من زاوية الغرفة يتم تحديد النقطاط على زوايا الغرفة، (يؤخذ منسوبهم بواسطة خرطوم الشقلة).


- ٢- على هذه النقاط تثبت شوكلات الودع وتشد الخيطان كما هو موضح في الشكل السابق .
- ٣- يثبت أحد الخيوط ويعتبر بمثابة الإمامة، وهو الذي س يتم بناءاً عليه تحديد زوايا قائمة للخيوط المتقطعة معه، ويتم الحصول على التعامد بين الخيوط باستعمال قاعدة فيثاغورث ($3^{\times}4^{\times}5$) ، ونعتبر في مثالنا أن الخيط الثابت هو (CH) ، ولتطبيق القاعدة السابقة على الخيط (FA) ، يتم تحريك الخيط من النقطة F حتى نحصل على وضعية التعامد بين الخيطين (FA) و (CH) .
- ٤- نكرر العمل بالنسبة للخيط DG مع FA ، وكذلك BE مع DG ، ونتأكد من صحة النتائج التي توصلنا إليها بالتأكد من أن الزاوية بين CH و EB هي زاوية قائمة .

وبانتهاء الخطوة السابقة نحصل على مضلع قائم الزوايا، يستعان به في تحديد ودعات كل جدار، ووفق الخطوات التالية :

- ١- تمسح نقاط الجدار لمعرفة أكثر النقاط بروزاً، ويحدد بعدها عن الخيط الخاص بها هذا الجدار بواسطة البليل، فيما إذا كان منسوبها يختلف عن منسوب الخيط (البعد S)، ويحدد بعد مستوى طبقة البطانة عن الخيط بالمسافة:

$$C = (S+1) \text{cm}$$

الشكل (٥-١٢)




الشكل (٥-١٢)

- ٢- تحدد الودعات على الجدار تحت الخيط بحيث تبعد عن الخيط المسافة السابقة C .
- ٣- تكرر العملية السابقة على باقي الجدران، حيث يتم تدويع كل جدار على حد بالاستعانة بخيط كل جدار ، بعدها تفك الخيوط ونتابع العمل وفق طريقة الودع المنشورة سابقاً . وقد تصل سماكة طبقة الزريقة المنفذة بهذه الطريقة إلى ٥ سم في بعض الأجزاء، بينما تكون السماكة في أجزاء أخرى ١,٥-١ سم . تطبق هذه الطريقة أيضاً إذا كانت زوايا الغرفة، أو أحد زواياها غير قائمة، وتحدد الزاوية بواسطة رسمها على الورق، ثمأخذ مجموعة مستقيمات من الجدار المائل إلى الجدار المقابل، تقادس هذه الأطوال وتنتقل إلى الواقع .


١٢- ٣- ملاحظات هامة حول طرق تنفيذ الزريقة :

- ١- قبل المباشرة بأعمال الزريقة، يجب غسل الجدران والأسقف بالماء لإزالة الأتربة والغبار العالقة فيها .
- ٢- في حال وجود بروزات واضحة في الأسقف والجدران، فإنه يجب إزالتها أيضاً وتسليمه (أضراس) .
- ٣- يجب تغطية السطوح البلاستيكية المنسنة بواسطة الإزميل، أو الرأس المدبب للقدوم (شوكة)، وذلك لتكون خشنة ومناسبة لالتصاق المونة عليها .
- ٤- في حال وجود مناطق منخفضة في الجدران (انخفاضات) لا تتجاوز ٤-٥ سم ، فإنه يتم تلطيف المونة على مراحل، ليوم الأول ٢ سم، واليوم الثاني ٢ سم فوقها، أما إذا زادت هذه المناطق عن ٥ سم، عندها يجب استخدام الشبك المعدني، الذي يدق على هذه المساحة بواسطة مسامير من البولاد ويعمل كتسليح للمونة، أو تستخدم المسامير التي تدق في المساحة وتعمل نفس عمل الشبك، ويجب أن لا تبرز المسامير عن سطح الزريقة .
- أما في حال وجود بروزات ومناطق مرتفعة فإنه يمكن تزويتها، على أن لا تقل سماكة الزريقة في تلك المناطق عن ١ سم .
- ٥- يتم الحصول على زوايا قائمة للجوائز المتبدلة، أو للجدران المنتهية بفتحات بدون كشف، أو للأعمدة، باستخدام الزاوية القائمة والقده والملقط المعدنية، و ذلك استناداً إلى الجزء المنفذ سابقاً (السقف أو الجدار أو جانب من العمود) . الشكل (٦-١٢)



٦- يفضل أن تمد طبقة البطانة على السقف أولاً ومن ثم على الجدران، ويجب أن تتفذ طبقة الظهارة بهذا التسلسل، أما بالنسبة للزوايا بين الأسقف والجدران فيفضل أن تتفذ أثناء تنفيذ زريقه السقف .

- يبدأ بالترقيق اعتباراً من الزوايا الأكثر رطوبة حتى تأخذ الوقت الكافي لجفافها .
- في حال تركيب كشوف الأبواب والنوافذ قبل البدء بعمليات الزريقه، وهو المفضل، فإن بروز الكشف عن الجدار يجب أن يكون أكبر بحدود ٢ سم من الطرفين، وذلك لتتفذ أعمال الزريقه بشكل لا تبرز فيه عن الكشف الموجود، وتعتبر كشوف الأبواب والنوافذ مستويات إجبارية يجب التقيد بها، وتعتبر أيضاً كمرجع لتحديد سطح الزريقه وتتفذ التوسيع والأسياخ . الشكل (٧-١٢)





المطفأ الذي مضى على إطفائه أكثر من أسبوعين، ويضاف على ذلك (١٢ كغ) من القتب الأبيض، يضاف الماء على المواد السابقة، وتحلخ بحيث نحصل على مجبول متجانس، وتتم طبقة الظهارة بسماكه ٥٠ سم تقريباً، بعد الانتهاء تصقل الظهارة بواسطة الصابون النباتي المغلي والنظيف .

٤-١-٤- طرق تنفيذ طبقات الزرقة الخارجية :


تختلف الزرقة الخارجية عن الداخلية، في إنها يجب أن تتحقق شروط المظهر من الناحية الجمالية، إضافة إلى مقاومتها للتأثيرات الخارجية المتعلقة بالمناخ، ويمكن لتحقيق هذا الغرض إضافة بعض المواد التي تساعد في رفع مقاومتها للعوامل الخارجية، كما أنه يمكن إضافة الألوان إلى الزرقة المنفذة من الأسمنت الأبيض .

تنفذ طبقات الزرقة الخارجية بإحدى الطرق الواردة سابقاً، لكن يفضل تنفيذها بالودع، لأن استخدام الcede فقط يعطي سطواحاً متمماً وجاهة غير مستحبة بالنسبة لجدران الواجهة الخارجية، ويمكن أن تكون طبقة الظهارة من الغرانوليت (مواد غروية مضافة إليها البحص الصناعي المطحون كحبات السمسم) .

كما يمكن تنفيذها بطريقة الرشة التيرولية، والتي هي عبارة عن طبقة ظهارة تعطي سطواحاً حبيبية خشنة بأشكال وألوان مختلفة، وسميت كذلك نسبة إلى أداة الرش المستخدمة في تنفيذها، وهي وعاء معدني يتسع لكمية من الخلطة، ويحوي بداخله على شفرات معدنية تتحرك بواسطة قبضة مثبتة على الوعاء، وأنثناء تحريك القبضة تقذف الشفرات بالخلطة الموجودة في الوعاء إلى الخارج على الجدار (يستعمل في الخلطة الرمل والأسمنت الأبيض والماء والصبغة وبودرة الرمل، وتتفذ على مراحل)، وقد تنفذ الرشة التيرولية على طبقة الظهارة عندها يمكن اعتبارها طبقة إضافية .

يجب أن يكون الرش موازياً للجدار في الطبقة الأولى، أما في الطبقة الثانية فيكون الرش مائلأ، ويجب أن تكون الخلطة رخوة وتحرك باستمرار للمحافظة على تجانسها، وعدم ترسب حبيبات الرمل والبودرة في الأسفل، ويفضل أن يكون بعد العامل عن الجدار أثناء الرش ثابتاً تقريباً، وبعد مدتها وجفافها يمكن معالجتها بواسطة البيك أو البوشارده (نحتها)، ويمكن تقطيعها إلى أشكال متعددة، وتكلل الفواصل لتأخذ أشكالاً قريبة من الإكساء الحجري .

الشكل (٨-١٢)



الشكل (٨-١٢)



دوال
المنارة
MANARA UNIVERSITY