




# -طرق تصنیع المعادن:




جامعة  
المنارة

## طرق تصنیع المعادن





## مواد التصنيع المنشورة



### خواص المواد

#### خواص كيميائية

مقاومة التآكل  
قابلية الاحتراق  
درجة السمية

#### خواص ميكانيكية

العروة  
اللدونة  
المطبلة  
القصافة  
العنابة  
القساوة  
التعجب

#### خواص فيزيائية

الابعد  
اللون  
الشكل  
قابلية توصيل الحرارة  
قابلية توصيل الكهرباء  
نقطة الانصهار  
الثلاجة

## -عملية تشغيل يدوية :




جامعة

MANARA UNIVERSITY

عملية التشغيل هي العملية اللازمة للحصول على [متباينة مشارق إلة](#) جزء من الخامة الأصلية، والجزء الذي يتم إزالته يسمى الرايش (chip). يختلف شكل الرايش الناتج من عملية التشغيل تبعاً للعملية المستخدمة ولنوع المعدن الجاري تشغيله. فمثلاً يكون الرايش مفتتاً في حالة عملية البرادة أو عند تشغيل المعادن الصلدة، ويكون طويلاً على هيئة شريط في حالة عملية الثقب أو عند تشغيل المعادن اللينة.

أما العملية اليدوية فهي العملية التي تعتمد على المجهود البشري للحصول على القدرة اللازمة لأداء عملية التشغيل وتستخدم في عمليات التشغيل اليدوي أدوات قطع مختلفة الأشكال والأحجام تبعاً لنوع العملية المستخدمة.

يوجد لكل أداة حد قطع (Cutting Edge)، الحد القطع يتكون من سطحين أساسين يمكن تمثيلهما بخطين متصلين فسطح الجرف هو السطح الذي ينساب عليه الرايش، أما سطح الخلوص فهو السطح المواجه للسطح المشغل، حيث يوجد هناك ثلاثة زوايا رئيسية مجموعهم ٩٠ درجة :



**زاوية الجرف:** هي الزاوية المحصورة بين سطح الجرف العمودي على اتجاه القطع، وهي تسمح بانسياط الرايس على سطح الجرف، وتأخذ قيمًا سالبة أو موجبة تبعاً لنوع المعدن المشغل ، فكلما زادت الصلادة قلت قيمة الزاوية .

**زاوية الأداة (الاسفين):** هي الزاوية المحصورة بين سطح الجرف وسطح الخلوص، وتزداد قيمة الزاوية كلما زادت صلادة المعدن المشغل وذلك لكي يتحمل الحد القطع اجهادات التشغيل .

**زاوية الخلوص:** هي الزاوية المحصورة بين سطح الخلوص والسطح المشغل، وهي تمنع احتكاك سطح الخلوص بالسطح المشغل حتى لا يؤدي ذلك إلى تشويه المنتج، وتقل قيمة الزاوية مع زيادة الصلادة للمعدن المشغل.



### **أ-تسوية السطوح :**

تستخدم في ذلك المبارد (Files) المصنوعة من صلب المعدن الكريوني المقسى، وذلك لتحديد أبعاد المشغولة أو تنظيف سطحها بإزالة طبقة منها على شكل رايش مفتاح يسمى برادة، فكل مبرد يتكون من جزئين رئيسين هما:

جسم : يشكل معظم حجم المبرد ويوجد به حدود القطع (الأسنان) اللازمة لأداء عملية التشغيل.  
نصاب: وهو جزء ضيق مخروطي مدبوب يثبت عليه مقبض خشبي تثبيتاً جيداً.

**- نوع المبرد حسب شكل مقطعه:**

- مثلث

- نصف دائري

- مستدير


- مربع

- مستطيل



جامعة  
المنارة

MANARA UNIVERSITY






تشكل أسنان المبرد على هيئة صفوف متوازية وتكون **إما مفردة** أو **مزدوجة**.

**مفردة**: تكون من مجموعة واحدة من الصفوف المتوازية تميل على المحور الطولي للمبرد بزاوية تتراوح بين ٤٥ - ٦٠ درجة وتسمي هذه المجموعة "مجموعة القطع الأولى"


**مزدوجة**: تكون الأسنان من مجموعتين (مجموعة القطع الأولى مضافاً إليها مجموعة أخرى تميل على المحور الطولي للمبرد ولكن في الاتجاه الآخر بزاوية تتراوح بين ٧٠ - ٨٠ درجة وتسمي هذه المجموعة "مجموعة القطع الثانية").



-**طول المبرد**: تتبادر أطوال المبارد تبعاً لحجم العمل المستخدمة فيه، وتتراوح عادة بين ٤٥ - ٨٠ ملم.

-**درجة خشونة المبرد**: تعتمد خشونة المبرد على عدد الأسنان في الوحدة الطولية، فكلما قل العدد زادت خشونة المبرد.

- اختيار المبرد المناسب : يتم اختيار نوع المبرد وفقاً لـ  البرد المطلوب إنجازها.



## ب- قطع المشغولات :

### ١- القطع بالمقص :

تستخدم المقصات اليدوية (Hand Shears) في قطع الألواح المعدنية التي لا يزيد سمكها عن (١ ملم)، وتتعدد المقصات اليدوية من حيث الشكل والحجم تبعاً للأغراض المستخدمة فيها، وكذلك تبعاً لسمك المعدن المطلوب قطعه، ومنها من له حدود قطع مستقيمة أو منحنية.

**١- القطع بالمقص :**

تستخدم المقصات اليدوية (Hand Shears) في قطع الألواح المعدنية التي لا يزيد سمكها عن (١مم)، وتتعدد المقصات اليدوية من حيث الشكل والحجم تبعاً للأغراض المستخدمة فيها، وكذلك تبعاً لسمك المعدن المطلوب قطعه، ومنها من له حدود قطع مستقيمة أو منحنية.



يستخدم المقص الثابت في قطع الألواح التي يصل سمكها إلى (٣مم) بطريقة فعالة وسريعة، ويكون من حين قاطعين أحدهما سقلي متبع في قاعدة المقص، أما الطوي فيتحرك على محور متصل بذراع طويل لزيادة عزم القص.




تعتبر من العمليات اليدوية المألوفة، ويستخدم الإزميل في قطع وتسوية أسطح المعادن، ولكن عملها يقتصر على المشغولات التي لا تتطلب اشتراطات دقة معينة، مثل التسوية الخشنة للسطح المسقوفة والمطروقة وفتح مجاري الخواص وقوافل الترسيت.




- **ازميل ضيق**: ذات حد قطع ضيق حتى يمكن ~~القطع~~ داخل التجاويف الضيقة. تستعمل في فتح المجاري الضيقة كبيرة العمق.
- **ازميل عريضة**: ذات حد قطع عريض، تستعمل للأغراض العامة ولعمليات الإزالة من المشغولات عريضة السطح.
- **ازميل تحديد**: ذات حد قطع مستقيم وجانب مستقيم. تستعمل للسطح المستوية التي يصعب الوصول إليها مثل جوانب مجاري الخواص.
- **ازميل بظفر هربع**: ذات طرف مربع الشكل وحد القطع بأحد أضلاعه. تستعمل في تشغيل زوايا الأركان الداخلية والمجاري الزاوية على شكل الحرف V.
- **ازميل بظفر مستديرة**: ذات طرف مستدير أو نصف مستدير والحد القاطع جزء من المحيط. تستعمل في قطع المجاري المستديرة مثل مجاري التزييت في كراسي محاور الدوران الأسطوانية.




مستديرة



مربيعة



تحديد



عريضة




ضيقة



### ٣- القطع بالمنشار:

يتكون المنشار اليدوي (Hacksaw) من إطار معدني مثبت به نصلة ذات حدود قاطعة حادة تسمى أسنان، وتوصف نصلة المنشار اليدوي بتحديد المعدن المصنوع منها وأبعادها وعدد الأسنان في وحدة الطول.






**عدد الأسنان:** المقصود بها هو عدد الأسنان في الوحدة الطولية ويمكن التعبير عنه بالخطوة، والخطوة (Pitch) هي المسافة بين سنتين متواليتين من أسنان النصلة.




يما أن نصلة المشار طولية جداً بالنسبة لسمكها فهي معرضة للإختناق والكسر داخل مجرى القطع. كذلك الإختناق يحدان المجرى يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة النصلة إلى القيمة التي تفقد عندها صلادتها. لذلك كان من الواجب العمل على أن يكون عرض القطة (عرض المجرى) أوسع من سمك النصلة، وبذلك تسهل حركة النصلة أثناء القطع دون أن تتعرض للإختناق أو فقدان الصلاة وقد يأتي ذلك بتفليج نصلة المشار بثلاث طرق مختلفة:

- ١- **تفليج الأسنان** : يتم حتى الأسنان قليلاً واحدة إلى اليمين والتالية إلى اليسار وهكذا على طول النصلة.
- ٢- **تمويع الحد القاطع** : تستخدم هذه الطريقة إذا كانت أسنان المشار صغيرة دقيقة لا يمكن تفليجها بالطريقة السابقة، وتسمى هذه الطريقة بـ (التفليج المموج).
- ٣- **تعريض الأسنان** : تصنع النصلة بحيث تكون متحركة بإتجاه ظهر النصلة، أي أن يكون سمك النصلة عند حدود القطع أعرض منه عند ظهر النصلة.



يما أن نصلة المشار طولية جداً بالنسبة لسمكها فهي معرضة للإختناق والكسر داخل مجرى القطع. كذلك الإختناق يحدان المجرى يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة النصلة إلى القيمة التي تفقد عندها صلادتها. لذلك كان من الواجب العمل على أن يكون عرض القطة (عرض المجرى) أوسع من سمك النصلة، وبذلك تسهل حركة النصلة أثناء القطع دون أن تتعرض للإختناق أو فقدان الصلاة وقد يأتي ذلك بتفليج نصلة المشار بثلاث طرق مختلفة:

- ١- **تفليج الأسنان** : يتم حتى الأسنان قليلاً واحدة إلى اليمين والتالية إلى اليسار وهكذا على طول النصلة.
- ٢- **تمويع الحد القاطع** : تستخدم هذه الطريقة إذا كانت أسنان المشار صغيرة دقيقة لا يمكن تفليجها بالطريقة السابقة، وتسمى هذه الطريقة بـ (التفليج المموج).
- ٣- **تعريض الأسنان** : تصنع النصلة بحيث تكون متحركة بإتجاه ظهر النصلة، أي أن يكون سمك النصلة عند حدود القطع أعرض منه عند ظهر النصلة.



## المناشير الكهربائية:

يعتبر المنشار الكهربائي الميكانيكي الترددية من البسطة أنواع المناشير من حيث الأجزاء والتركيب والاستخدام.




١/ التمساح ويركب به سلاح المنشار وهو يتحرك ترددياً على الدليل العلوي.

٢/ ماسورة توصيل سائل التبريد. ٤/ مسامير تثبيت سلاح المنشار.

٣/ القاعدة وحوض سائل التبريد. ٥/ سلاح المنشار. ٦/ ذراع الملزمة.



**الثقب بالسنبل:** يصنع السنبل (Punch) من الصلب المقصي، ومقطعه دائري وطرفه القاطع إما مصمتاً أو مجوفاً. يستخدم السنبل المصمت في عمل الثقوب ذات الأقطار الصغيرة في الألواح الغير سميكه، أما السنبل المجوف فيستخدم في عمل الثقوب التي لا يزيد قطرها عن ١٢ ملم.




## الثقب بالريشة

تصنع الريشة DRILL

من الصلب الكربوني أو الصلب سريع القطع

لا يمكن أن تنتج الريشة ثقوب ذات دقة مرتفعة أو أسطح ملساء، لذلك عند عملية إنتاج ثقب دقيق الأبعاد جيداً الإنتهاء تستخدم ريشة ذات قطر أقل من القطر المطلوب إنتاجه بمقدار سماح الأنهاء، ثم يتم الانهاء للثقب باستخدام مسلح (برغل) (Reamer) مناسب للوصول إلى المقاس المطلوب.



## د- قطع اللواكب :

هي عملية تخليل لواب أو قلاووظ (Thread) داخلياً خارجي في المنتجات المختلفة.  
اللواب الداخلية هي لواب التقوب أو الأنثى (Female) كما هو الحال عند تصنيع صاملولة (Nut).  
أما اللوب الخارجية فهي لواب الأعمدة أو الذكر (Male) كما هو الحال عند تصنيع مسمار مقلوظ (Bolt).

### -لواب التقوب (قلاووظ داخلي):

يستخدم ذكر قطع اللوب (Tap) في عمل القلاووظ الداخلي في التقوب. وهو عبارة عن مسمار لوابي من الصلب المقصي مجهز بعده مجازي طولية لتكوين الحدود القاطعة وتصابب مزود ببهائية مريةعة للتربيت، ويكون طقم ذكر قطع اللوب من ثلاثة قطع ويجري استخدامها تبعاً للترتيب التالي :

- ذكر قرار (Bottoming

- ذكر وسط (Enter mediate

- ذكر مسلوب (Taper



ذker msloub



ذker wsd



ذker qrr

## د- قطع اللواكب :

هي عملية تخليل لواب أو قلاووظ (Thread) داخليوناڤ خارجي في المنتجات المختلفة.  
اللواكب الداخلية هي لواب التقوب أو الأنثى (Female) كما هو الحال عند تصنيع حاملة (Nut).  
أما اللواكب الخارجية فهي لواب الأعمدة أو الذكر (Male) كما هو الحال عند تصنيع مسمار مقلوظ (Bolt).

### - لواب التقوب (قلاووظ داخلي):

يستخدم ذكر قطع اللواب (Tap) في عمل القلاووظ الداخلي في التقوب. وهو عبارة عن مسمار لوابي من الصاب المقسى مجهز بحده مغاربي طولية لتكوين الحدود القاطعة وتصاب مزود ببهائية مريةعة للتربيت، ويكون طقم ذكر قطع اللواب من ثلاثة قطع ويجري استخدامها تبعاً للترتيب التالي :

- ذكر قرار (Bottoming)

- ذكر وسط (Enter mediate)

- ذكر مسلوب (Taper)



ذكر مسلوب



ذكر وسط



ذكر قرار

**ذكر مسلوب:** وهو متضيق عند نهايته وبطول من  أسنان من الأسنان الفاطعة. وهو أول ذكر في ترتيب الاستخدام حيث أن التضيق يسهل دخوله في الثقب والملائمة عملية القطع تدريجياً.

**ذكر وسط:** وهو متضيق عند نهايته ولكن بطول من ٣-٢ أسنان من الأسنان الفاطعة. وهو ثاني ذكر في ترتيب الاستخدام. وإذا كان الثقب نافذاً من الجهةين فـيكتفى بهذا الذكر للحصول على اللولب الداخلي.

**ذكر قرار:** لا توجد به أي تضيق في النهاية، ويستخدم خطوة أخيرة لأنهاء اللولب الداخلي في الثقوب، وتستخدم أداة القلوظة (Tap Wrench) في ثبيت ذكر قطع القلاووظ لقطع اللولب بالطريقة اليدوية، حيث يثبت الذكر بين الفك الثابت والمتحرك للأداء.



تستخدم أنتى قطع اللولب (لقطة القلاووظ Die Stock) لحمل القلاووظ الخارجى للأعمدة. وهى عبارة عن جسم أسطواني من الصلب المقسى به ثقب ملولب ومجهز بعده مجارى طولية لتكوين الحدود القاطعة، وللمساعدة على خروج الرأيش ووصول سائل التبريد إلى منطقة القطع وتثبيت اللقطة بأداة القلاووظ (Die Stock) بواسطة معممار ريط.

