





المقاشط (Shaping):



تُعد آلات القشط أبسط آلات تشغيل المعادن وتحتَّل طازِرَةَ الرَّاسِ في المقاشط عنها في بقية آلات تشغيل المعادن مثل المخارط والفرائز حيث أن الرأس يُزال بقشط المعادن على هيئة شرائط طولية متباورة وذلك بحركة ترددية لأداة القطع بينما تقوم قطعة العمل بحركة التغذية باتجاه عرضي كما في آلة القشط النطاحة والرأسيّة والعكس في آلة القشط ذات العربة.


العمل على المقاشط تصحبه صدمات تنتج بأول كل مشوار عامل وتكون هذه الصدمات أقوى كلما كانت قساوة المشغولة أكبر أو سرعة القطع أكبر.

المفتشة هي آلة تشغيل لصنع أجزاء معدنية تستخدم حركة خطية نسبية بين المشغولة وقلم القطع ذو حد قطع واحد لتشغيل مسارات خطية . ومبدأ القطع مشابه لمبدأ المخرطة، إلا أنها تقطع خطيا بدلا من دورانيا، تستخدم هذه الآلة لإنجاز عدد محدود من عمليات التشغيل وذلك بقيام أداة القطع بازالة الرأس في كل مشوار تقدم فقط مما يستغرق زمن تشغيل أطول على آلات القشط مقارنة بآلة التفريز التي تستخدم أداة قطع متعددة الحدود لذلك تستخدم المقاشط لإنتاج كميات منخفضة.




١- استعمالاته وأدوات المقشطة:


يمكن على المقشطة إنتاج مشغولات ذات أسطح ذات مستوى مائة والمجاري الداخلية ومجاري الخوابير.




(ت) مجاري عدلة




(ب) تجويف داخلي




(ا) استعمال الاسطح




(ر) مجاري حرف V



(د) اسطح قائمة




(ج) اسطح مائلة



(ع) مجرى مخددة



(ص) مجرى خابور




(س) مجرى داخلي


(أمثلة للعمليات التي يمكن تطبيقها على المقشطة)

٢- أنواع ألات القسط وأجزاءها:

تقسم المقاشط إلى مقاشط نطاھه و مقاشط عربة و مقاشط رأسية


أ- المقاشط النطاھه (Shapers): يقوم قلم القطع فيها بالحركة الترددية (حركة القطع) بينما تقوم العربة المشغولة المثبتة عليها بحركة تغذية وتم حركة عمق القطع بواسطة رأس المقاشط. تستخدم لتشغيل الأسطح القصيرة في الإنتاج الفردي.






(التركيب الإنشائي للمفتشة النطاحه)

في هذا المقشرة تقوم المتخولة بالحركة الترددية يقوم قلم القطع بحركة التغذية وعمق القطع. تستخدم هذه المقشرة لتشغيل الأسطح الطويلة قليلة العرض وأيضاً للإنتاج الكمي.







ج- المقاشط الرأسية (Slotters):

يقوم القلم بحركة ترددية في المستوى الرأسي بينما تقوم المشغولة المتوضعة على الصينية المستديرة بحركة التغذية وعمق القطع. تستخدم هذه المقاشط لفتح مجاري داخلية ومجاري الخوابير والتروس الداخلية.







المقاشطة الرأسية

يتشبه الشكل الأساسي لفلم المفتشط مع أشكال أدوات القطع الأخرى في الخراطة وهو عبارة عن أجنحة تنسع الرأس من سطح المشغولة بحركة خطية. ويستخدم فولاذ العدة ذو نسب السبائك العالية كمادة أساسية لصنع أقلام المفتشطة أو فولاذ عالي سرعة القطع HSS أو تزود الأقلام بلقم من الكربيد.



(a) قطع أفقي


(b) قطع رأسي



(الحركة الخطية لأقلام المفتشط)


يمكن تصنيف أقلام القسط حسب نوعية العمل إلى:

- **أقلام قسط المرور (أقلام التخشين):** قد تكون مستقيمة أو منحنية.



- a - قلم تخشين مستقيم يسارى . b - قلم تخشين مستقيم يمينى
c - قلم تخشين منحنى يسارى . d - قلم تخشين منحنى يمينى


- **أقلام تتعيم** : تكون أقلام عريضة مرنة، تستخدم لقطع طبقة رقيقة من المعدن بتغذية كبيرة.




الشكل (٤٦) أقلام التتعيم


- a - قلم تتعيم ضيق ، b - قلم تتعيم عريض
- c - قلم تتعيم مستقيم ، d - قلم تتعيم رقبة الاوزة .


- **أقلام الفصل** : تشبه أقلام الفصل في المخرطة حيث لها حد قاطع ضيق لتفليل المعدن المفقود عند القطع وتقليل الحمل الذي يتعرض له قلم الفصل.



- هناك أشكال أخرى أيضاً لأقلام الفشط تتوقف على طبيعة العمل الذي تقوم به مثل الأقلام الجانبية وأقلام التشكيل وأقلام فتح الخوابير.








٤- تثبيته بحد القسط:

أقلام القسط الكبيرة باهظة التكاليف نسبياً ، لذا يُفضل استعمال تلك المسماة
أقلام القسط الصغيرة ، وهي عبارة عن أقلام صغيرة مثبتة في حامل أقلام

سريع الاستبدال



(قم القسط والطريقة الصحيحة لثبيته بالنسبة للمشغولة)

٥- عناصر عملية القشط:

إن العناصر الأساسية لعملية القشط هي: سرعة القطع و التغذية و عمق القطع و زمن التشغيل الأساسي

أ- سرعة القطع (V): إن سرعة القطع لعدد معين من الأشواط يمكن حسابها من المعادلة :

$$V = \frac{Ka \cdot L (1+m)}{1000} \quad [\text{m/min}]$$


حيث :

Ka: عدد الأشواط العاملة بالدقيقة .

L: طول مشوار العربية تفاصس mm.

m: نسبة سرعة المشوار العامل إلى سرعة المشوار العاطل .

ب- عمق القطع (t) : هي مقدار تغلغل القلم في المشغولة في كل مرور له .



ج- التغذية (S) : هي حركة القلم أو العربة عرضياً بكل مشوار مزدوج. وتجري التغذية عادة في نهاية المشوار الراجع.

د- **زمن التشغيل الأساسي (To)**: هو الزمن اللازم لعبور القلم في القطعة المشغولة لكل مشوار .

$$To = \frac{l + \Delta + y}{K \cdot S}$$

حيث :

K : عدد الأشواط الكاملة في الدقيقة .

l : عرض السطح المشغل mm ، y : مسافة اقتراب القلم من المشغولة mm، Δ : مسافة تجاوز القلم